

PRÁCTICA 15.1

Constitución de una máquina de corriente continua:

A partir de una dinamo de C.C., analizar las partes de la misma, prestando especial atención a la constitución del devanado inductor, al inducido y al conjunto formado por el colector de delgas y las escobillas.

